1. 町立小中学校等施設耐震改修状況 (網掛けは耐震性有)

平成26年12月1日現在

学校区分	名称	棟番号	建物区分	構造※③	階数	建築年	面積(m ²)	Is値※④	診断の別	耐震性の有無		備考
										有	無	
小学校	星城	1	校舎	R	2	S41.5	1,502	0.46	2次	○		H24年度補強完了 0.72
		3	校舎	R	2	S42.3	985	0.20	2次	○		H24年度補強完了 0.81
		7	屋体	R	2	S42.10	692	0.20	2次	○		H25年度補強完了 0.91
	安田	1	校舎	R	2	S45.5	967	0.46	2次	○		H22年度補強完了 0.94
		2	校舎	R	2	S46.2	1,243	0.36	2次	○		H22年度補強完了 0.78
		3	屋体	R	2	S46.9	634	0.95	1次	○		1次診断で0.9以上
	苗羽	1	校舎	R	2	S34.3	2,097	0.25	2次	○		H24年度補強完了 0.77
		9	校舎	R	2	S53.3	406	1.10	1次	○		1次診断で0.9以上
		5-1	屋体	R	1	H11.2	756		不要	○		S57年以降の建築
	池田	1-1	校舎	R	3	S54.3	2,544	0.56	2次	○		H21年度補強完了 0.79
		2	校舎	R	3	S54.10	674	0.45	2次	○		H21年度補強完了 0.76
		8	屋体	R	1	H16.2	1,017		不要	○		S57年以降の建築
小学校計	12棟					13,517			12棟			
中学校	小豆島	11	校舎	R	3	H20.1	5,262		不要	○		S57年以降の建築
		12	屋体	R	2	H21.7	1,582		不要	○		S57年以降の建築
	中学校計	2棟				6,844			2棟			
幼稚園	星城	1	校舎	R	1	S55.5	293	0.79	2次	○		2次診断で0.7以上
		2	校舎	R	1	S55.5	401	0.97	2次	○		2次診断で0.7以上
	安田	3	校舎	R	1	H2.3	546		不要	○		S57年以降の建築
	苗羽	1	校舎	R	1	S56.3	517	0.87	2次	○		2次診断で0.7以上
	旭	5	校舎	R	2	H6.3	320		不要	○		S57年以降の建築
	福田	1	校舎	R	1	S55.1	339	0.96	1次	○		1次診断で0.9以上
	池田	4-1	校舎	S	1	H10.2	218		不要	○		S57年以降の建築
		4-3	校舎	S	2	H15.2	104		不要	○		S57年以降の建築
幼稚園計	8棟					2,738			8棟			

2. 耐震性の有無

区 分		耐 震 性 の 評 価	耐震性の有無
S57年以降の建築物		新耐震基準であるため、耐震性に問題はない。	有
1次診断	Is値0.3未満	大規模な地震時に崩壊する危険性が高い。2次診断を実施する。	無
	Is値0.3以上0.6未満	大規模な地震時に崩壊する危険性がある。2次診断を実施する。	無
	Is値0.6以上0.9未満	大規模な地震時に崩壊する危険性が低い。2次診断を実施する。	無
	Is値0.9以上	診断の結果に問題はない。	有
2次診断	Is値0.3未満	大規模な地震時に崩壊する危険性が高い。	無
	Is値0.3以上0.6未満	大規模な地震時に崩壊する危険性がある。	無
	Is値0.6以上0.7未満	大規模な地震時に崩壊する危険性が低い。	無
	Is値0.7以上	診断の結果に問題はない。	有

3. 耐震化率

	H25.12.1現在			
	全棟数 ①	耐震性有 ②	耐震性無 ③	耐震化率 ②÷①
小学校	12	12	0	100.0%
中学校	7	7	0	100.0%
幼稚園	8	8	0	100.0%
合 計	27	27	0	100.0%

※耐震工事前調査等により棟数、面積を見直ししました。